Terca-Feira, 17 de Novembro de 2026

Defesa Civil de Cuiabá responde a chuva de 45 mm e atende moradores com danos em bairros da capital

Chuva intensa na segunda-feira deixa acúmulo de água em pontos da cidade; quatro imóveis afetados no Dr. Fábio

Uma precipitação registrada na segunda-feira (16) em Cuiabá resultou no acúmulo de água em determinadas regiões da cidade, afetando especificamente quatro residências no bairro Dr. Fábio. Conforme informações da Secretaria Municipal de Defesa Civil, a quantidade de chuva atingiu aproximadamente 45 milímetros na zona central da capital.

Apesar da força das precipitações, os danos resultantes mostraram-se reduzidos em comparação com o volume coletado. Não foram registradas solicitações de socorro através dos canais de emergência da Defesa Civil (199), nem do Corpo de Bombeiros (193).

O coronel Alessandro Borges, titular da Secretaria Municipal de Defesa Civil, informou que as equipes realizaram varredura em diversas áreas e constataram pontos de concentração de água nos bairros Bela Vista e Morada do Ouro. Em ambos os locais, a água permaneceu nas vias públicas, sem invadir casarões ou comércios, mantendo o fluxo de veículos desinterrupto.

A situação que demandou intervenção mais significativa ocorreu no bairro Dr. Fábio, onde um córrego próximo transbordou devido ao acúmulo de detritos que obstruíram o escoamento. A água represada invadiu quatro residências posicionadas em áreas topograficamente mais baixas.

Equipes de resposta compareceram ao bairro para assistir aos atingidos, distribuindo mantimentos e apoio logístico. A Secretaria Municipal de Obras foi acionada para fazer diagnóstico técnico do problema e formular respostas adequadas. A Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb) também participou da avaliação para definir ações corretivas necessárias.

De acordo com o coronel Borges, o impacto geral permaneceu controlado diante da magnitude da precipitação. Os órgãos competentes continuarão monitorando as localidades críticas e implementando medidas preventivas para minimizar danos caso novas precipitações ocorram.

Alertas de Segurança

Um vídeo publicado em plataformas digitais mostrando um automóvel parcialmente imerso no Dr. Fábio motivou a Defesa Civil a reforçar campanhas de conscientização. A orientação enfatiza que pedestres e condutores jamais devem tentar atravessar zonas alagadas.

No episódio documentado, o veículo foi arrastado pela correnteza, chegando a flutuar e capotar. O motorista ignorou o aviso de via inundada e tentou prosseguir.

A Defesa Civil alerta que águas de alagamento podem disfarçar riscos invisíveis, como poços abertos ou danos estruturais no pavimento. Portanto, a recomendação institucional é nunca tentar cruzar áreas submersas, em qualquer tipo de deslocamento, visando a proteção individual e coletiva.

O procedimento adequado consiste em aguardar o recuo das águas ou procurar rotas alternativas, eliminando assim exposição a perigos potencialmente fatais.